

**Betriebsanweisung**Nummer: **BA-004**

Geltungsbereich: 15-0.41/0.46/0.49/0.50/0.52

## 1. GEFÄHRSTOFFBEZEICHNUNG

**WEDM Emulsifier (Kaliumoleat)**

## 2. GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



H319: Verursacht schwere Augenreizung.

## 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

**Augen-/Gesichtsschutz:** Sicherheitsbrille**Hautschutz:** Genehmigten Handschuhen, Vollkontakt / Spritzkontakt: Nitrilkautschuk Minimale Schichtdicke: 0,11 mm: Durchbruchzeit: 480 min**Körperschutz:** Schutzkleidung**Atemschutz:** Filtertyp P2**Überwachung der Umweltextposition:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## 4. VERHALTEN IM FALL VON GEFÄHR

**Geeignete Löschmittel**Wasser Schaum Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Löschpulver**Ungeeignete Löschmittel**

Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen

## 5. ERSTE HILFE

**Allgemeine Hinweise:** Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.**Nach Einatmen:** Nach Einatmen: Frischluft.**Nach Hautkontakt:** Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser: abwaschen/ duschen.**Nach Augenkontakt:** Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen. Augenarzt hinzuziehen. Kontaktlinsen entfernen.**Nach Verschlucken:** Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt konsultieren.

## 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Verfahren der Abfallbehandlung**

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

**Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen**

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.