

BetriebsanweisungNummer: **BA-001**

Geltungsbereich: 15-0.41/0.46/0.49/0.50/0.52

1. GEFÄHRSTOFFBEZEICHNUNG

Molybdenum wire

2. GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht erforderlich.

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

**Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)****Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh.**Art des Materials** NBR (Nitrilkautschuk)**Materialstärke** >0,11 mm**Durchbruchzeit des Handschuhmaterials** >480 Minuten (Permeationslevel: 6)**sonstige Schutzmaßnahmen** Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.**Atemschutz** ist erforderlich bei: Staubentwicklung. Partikelfiltergerät (EN 143). P1 (filtert mindestens 80 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß).**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

4. VERHALTEN IM FALL VON GEFÄHR

**Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen!

Wasser, Schaum, Trockenlöschpulver, ABC-Pulver

Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl.

5. ERSTE HILFE

**Allgemeine Anmerkungen:** Kontaminierte Kleidung ausziehen.**Nach Inhalation:** Für Frischluft sorgen.**Nach Kontakt mit der Haut:** Haut mit Wasser abwaschen/duschen.**Nach Berührung mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.**Nach Aufnahme durch Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Verfahren der Abfallbehandlung**

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.